



Umweltinspektionsbericht der Bezirksregierung Arnsberg

zur Umweltrevision einer

Aufbereitungsanlage für Feuerfestmaterialien

vom 23.05.2022

Betreiber: Horn & Co. Minerals Recovery GmbH & Co. KG

am Standort: Otto-Hahn-Straße 2
57482 Wenden

Die Firma Horn & Co. Minerals Recovery GmbH & Co. KG betreibt am oben genannten Standort einer Anlage zur Aufbereitung von Feuerfestmaterialien (Nr. 8.11.2.1 des Anhangs 1 der 4. BImSchV sowie Nr. 5.5 der IE-RL).

Datum der Überwachung: 06.05.2022
Vor-Ort-Aufwand: 2,0 Personenstunden (inkl. Fahrzeit)
Aufwand der Vor- und Nachbereitung: 2,0 Personenstunden
Gesamtaufwand: 4,0 Personenstunden

Art der Revision: angemeldet / unangemeldet
Zuständige Behörde: Bezirksregierung Arnsberg
Beteiligte Behörden: keine

Folgende Umweltmedien wurden bei der Überwachung schwerpunktmäßig überwacht:

Immissionsschutz, Abfallwirtschaft, Betriebsorganisation

Grundlage der Überprüfung: § 52 BImSchG und § 47 KrWG

Ergebnis der Überprüfung: keine Mängel

Veranlasste Maßnahmen: nicht notwendig

Definition der Mängelcharakterisierung:

Geringfügige Mängel

sind festgestellte Verstöße gegen materielle oder formelle Anforderungen, die augenscheinlich nicht zu Umweltbeeinträchtigungen führen können. Ein Vermerk oder ein Revisionsschreiben ist ausreichend. Der Betreiber bestätigt die Beseitigung der Mängel innerhalb einer angemessenen, vereinbarten Frist.

Erhebliche Mängel

sind festgestellte Verstöße gegen materielle oder formelle Anforderungen, die zu Umweltbeeinträchtigungen führen können. Die Beseitigung dieser Mängel ist innerhalb einer festgesetzten Frist mit anschließender Vollzugsmeldung zu fordern. Die Mängelbeseitigung soll zeitnah vor Ort überprüft und dokumentiert werden.

Schwerwiegende Mängel

sind festgestellte Verstöße gegen materielle oder formelle Anforderungen, die zu akuten, erheblichen Umweltbeeinträchtigungen führen können. Eine Beseitigung dieser Mängel durch den Betreiber ist unverzüglich zu fordern. Ggf. ist eine Stilllegung/Teilstilllegung der Anlage zu prüfen. Die Mängelbeseitigung ist zeitnah zu überprüfen und zu dokumentieren.