Mindestumfang von Schutzmaßnahmen für die operativen Arbeiten des KBD WL in Abhängigkeit von Gefahrstoffen

Hinweis: Diese Übersicht gilt für die aufgeführten Tätigkeiten des KBD WL. Sie dient der Orientierung und Hilfestellung. Die Schutzmaßnahmen sind ggfls. durch einen Fachgutachter zu ergänzen.

Gefahrstoffe	Bemerkungen	Schutzmaßnahmen, um Gefährdung für unsere jeweiligen Tätigkeiten zu minimieren T=technische; O=organisatorische; P=persönliche -Schutzmaßnahmen		Ärztliche Untersuchung
		Bohren	Öffnung von Anomalien (VM oder VP)	
Methan	Bei Arbeiten in Methangaszonen	T: Messtechnische Überwachung, ggfls. Bewetterung O: Unterweisung durch Koordinator P: entfällt		Nein
flüchtige Stoffe: z.B. Mineralölkohlenwasserstoffe* (MKW), Benzol	Bei Verwendung von Mischproben, lokal höhere Konzentrationen wahrscheinlich	T: Messtechnische Überwachung, ggfls. Absaugung; ggfls. Bagger mit Filteranlage O: Unterweisung durch Koordinator; Einrichtung eines angemessenen Schwarz/Weiß P**: Schutzanzüge Kat. III Typ 4; Schutzhandschuhe aus Nitrilkautschuk oder vergleichbar entsprechend gutachterlicher	T: Messtechnische Überwachung, ggfls. Absaugung und Bewetterung; ggfls. Bagger mit Filteranlage - Bereichs P**: Schutzanzüge Kat. III Typ 4; Schutzhandschuhe aus Nitrilkautschuk oder vergleichbar entsprechend gutachterlicher	Vor- und
		Einschätzung; Sicherheitsgummistiefel S3	Einschätzung; Sicherheitsgummistiefel S3; ggfls. Atemschutz mit ABEK-Filter entsprechend gutachterlicher Einschätzung	
Krebsauslösende Stoffe*: z.B. PAK (Polycyclische aromatische Kohlenwasserstoffe), PCB (Polychlorierte Biphenyle), TNT (Trinitrololuol), Herbizide	Bei Verwendung von Mischproben, lokal höhere Konzentrationen wahrscheinlich	T: Staubniederschlagung; ggfls. Bagger mit Filteranlage bei Versagen der Staubniederschlagung O: Unterweisung durch Koordinator; Einrichtung eines angemessenen Schwarz/Weiß - Bereichs P**: Schutzanzüge Kat. III Typ 4; Schutzhandschuhe aus Nitrilkautschuk oder vergleichbar; Sicherheitsgummistiefel S3; Atemschutzmaske mit FFP2/FFP3-Filter bei Versagen der Staubniederschlagung		Nachuntersuchungen in Abstimmung mit dem Betriebsarzt
Schwermetalle*	Verwendung von Mischproben, deshalb lokal höhere Konzentrationen wahrscheinlich	T: Staubniederschlagung; ggfls. Bagger mit Filteranlage bei Versagen der Staubniederschlagung O: Unterweisung durch Koordinator; Einrichtung eines angemessenen Schwarz/Weiß - Bereichs P**: Schutzanzüge Kat. III Typ 4; Schutzhandschuhe aus Nitrilkautschuk oder vergleichbar; Sicherheitsgummistiefel S3; Atemschutzmaske mit FFP2/FFP3-Filter bei Versagen der Staubniederschlagung		

^{*}vorhandene Grenzwerte aus dem Abfall-, Deponie- oder Bodenschutzrecht sind nicht anwendbar!

^{**}Persönliche Schutzausrüstung ist beim KBD WL grundsätzlich vorhanden, evtl. Nachbeschaffungen erforderlich, die zum Zeitverzug führen können.