



# **Umweltinspektionsbericht der Bezirksregierung Arnsherg**

## **zur Umweltrevision einer**

Anlage zur Erzeugung von Strom  
durch den Einsatz von Erdgas in einem Kraftwerk.

vom 15.12.2014

Betreiber: RWE Generation SE  
Standort: Hammer Straße 2, 59368 Werne

Die Firma RWE Generation SE betreibt am o. g. Standort ein Kraftwerk zur Stromerzeugung. Die Anlage (hier: Erdgaskombiblock H) gehört unter den Anhang I Ziffer 1.1 der Richtlinie 2010/75/EU vom 24.11.2010.

Datum der Überwachung: 09.12.2014 Dauer: 5 Stunden  
Art der Revision:  angemeldet /  unangemeldet  
Zuständige Behörde: Bezirksregierung Arnsherg  
Beteiligte Behörden:

Folgende Umweltmedien wurden bei der Überwachung schwerpunktmäßig überwacht.

Genehmigungssituation, Luft (Emissionen) und Management

Grundlage der Überprüfung:  
Genehmigungsbescheid gemäß:  
§ 6,16 BImSchG vom 10.01.2007; Az.: 56.8851.1.1-G 32/06  
§ 6,16 BImSchG vom 12.08.2009; Az.: 53-Ar-0041/09/0101.1-G 3/09

Ergebnis der Überprüfung:

Es wurden keine Mängel festgestellt.

Definition der Mängelcharakterisierung:

*Geringfügige Mängel*

sind festgestellte Verstöße gegen materielle oder formelle Anforderungen, die augenscheinlich nicht zu Umweltbeeinträchtigungen führen können. Ein Vermerk oder ein Revisionsschreiben ist ausreichend. Der Betreiber bestätigt die Beseitigung der Mängel innerhalb einer angemessenen, vereinbarten Frist.

*Erhebliche Mängel*

sind festgestellte Verstöße gegen materielle oder formelle Anforderungen, die zu Umweltbeeinträchtigungen führen können. Die Beseitigung dieser Mängel ist innerhalb einer festgesetzten Frist mit anschließender Vollzugsmeldung zu fordern. Die Mängelbeseitigung soll zeitnah vor Ort überprüft und dokumentiert werden.

*Schwerwiegende Mängel*

sind festgestellte Verstöße gegen materielle oder formelle Anforderungen, die zu akuten, erheblichen Umweltbeeinträchtigungen führen können. Eine Beseitigung dieser Mängel durch den Betreiber ist unverzüglich zu fordern. Ggf. ist eine Stilllegung/Teilstilllegung der Anlage zu prüfen. Die Mängelbeseitigung ist zeitnah zu überprüfen und zu dokumentieren.