



Umweltinspektionsbericht der Bezirksregierung Arnberg

zur Umweltrevision einer

Lichtbogenspritzanlage

vom 27. Februar 2019

Betreiber: **H.Hüttenbrauck Profil GmbH**
am Standort: **Alfred-Nobel-Str. 16; 59423 Unna**

Die Firma H.Hüttenbrauck Profil GmbH betreibt am oben genannten Standort eine Lichtbogenspritzanlage. (Nr. 3.9.2.2 des Anhangs 1 der 4. BImSchV)

Datum der Überwachung: 12.12.2018
Vor-Ort-Aufwand: 9 Personenstd. (inkl. An- und Abfahrt)
Aufwand der Vor- und Nachbereitung: 16 Personenstd.
Gesamtaufwand: 25 Personenstd.
Art der Revision: angemeldet / unangemeldet
Zuständige Behörde: Bezirksregierung Arnberg
Beteiligte Behörden: -

Folgende Umweltmedien wurden bei der Überwachung schwerpunktmäßig überwacht:

Luft (Emissionen), Wasser (AwSV)

Grundlage der Überprüfung:

§ 52 BImSchG, TA Luft, WHG

Ergebnis der Überprüfung:

ein geringfügiger Mangel

Erläuterung: Der letzte Emissionsmessbericht wurde nicht fristgerecht eingereicht.

Der oben aufgeführte Mangel wurde von der Firma behoben.

Veranlasste Maßnahmen:

-

Definition der Mängelcharakterisierung:

Geringfügige Mängel

sind festgestellte Verstöße gegen materielle oder formelle Anforderungen, die augenscheinlich nicht zu Umweltbeeinträchtigungen führen können. Ein Vermerk oder ein Revisions schreiben ist ausreichend. Der Betreiber bestätigt die Beseitigung der Mängel innerhalb einer angemessenen, vereinbarten Frist.

Erhebliche Mängel

sind festgestellte Verstöße gegen materielle oder formelle Anforderungen, die zu Umweltbeeinträchtigungen führen können. Die Beseitigung dieser Mängel ist innerhalb einer festgesetzten Frist mit anschließender Vollzugsmeldung zu fordern. Die Mängelbeseitigung soll zeitnah vor Ort überprüft und dokumentiert werden.

Schwerwiegende Mängel

sind festgestellte Verstöße gegen materielle oder formelle Anforderungen, die zu akuten, erheblichen Umweltbeeinträchtigungen führen können. Eine Beseitigung dieser Mängel durch den Betreiber ist unverzüglich zu fordern. Ggf. ist eine Stilllegung/Teilstilllegung der Anlage zu prüfen. Die Mängelbeseitigung ist zeitnah zu überprüfen und zu dokumentieren.