



Umweltinspektionsbericht der Bezirksregierung Arnsberg

zur Umweltrevision des

Sedimentationsbeckens Westenfeld

vom 18.11.2020

Betreiber: Mineral Baustoff GmbH
Standort: Werk Westenfeld, Unter der Hardt 16, 59846 Sundern

Die Mineral Baustoff GmbH betreibt am o. g. Standort eine Anlage nach DIN 19700 zum Speichern von schlammigen Stoffen.

Datum der Überwachung:	22.09.2020
Vor-Ort-Aufwand:	4,50 Personenstunden
Aufwand der Vor- und Nachbereitung:	4,00 Personenstunden
Gesamtaufwand:	8,50 Personenstunden

Art der Revision: angemeldet / unangemeldet
Zuständige Behörde: Bezirksregierung Arnsberg
Weitere beteiligte Behörden: keine

Medienübergreifende Überwachung mit dem Schwerpunkt:

- Bauwerkszustand
- Funktion und Betrieb von Anlagenteilen

Grundlage der Überwachung:

- § 100 Wasserhaushaltsgesetz i. V. m. § 93 Landeswassergesetz NRW
- DIN 19700 - Stauanlagen

Ergebnis der Überwachung:

- wenige geringfügige Mängel:
 - noch aufzustellende betriebliche Unterlagen
 - eingeschränkte Sichtschneisen für Messeinrichtungen
 - eine Erosionsrinne

Veranlasste Maßnahmen:

- Die Beseitigung der Mängel wurde während der technischen Überprüfung und in der Niederschrift vom 18.11.2020 gefordert.

Definition der Mängelcharakterisierung:

Geringfügige Mängel

sind festgestellte Verstöße gegen materielle oder formelle Anforderungen, die augenscheinlich nicht zu Umweltbeeinträchtigungen führen können. Ein Vermerk oder ein Revisions schreiben ist ausreichend. Der Betreiber bestätigt die Beseitigung der Mängel innerhalb einer angemessenen, vereinbarten Frist.

Erhebliche Mängel

sind festgestellte Verstöße gegen materielle oder formelle Anforderungen, die zu Umweltbeeinträchtigungen führen können. Die Beseitigung dieser Mängel ist innerhalb einer festgesetzten Frist mit anschließender Vollzugsmeldung zu fordern. Die Mängelbeseitigung soll zeitnah vor Ort überprüft und dokumentiert werden.

Schwerwiegende Mängel

sind festgestellte Verstöße gegen materielle oder formelle Anforderungen, die zu akuten, erheblichen Umweltbeeinträchtigungen führen können. Eine Beseitigung dieser Mängel durch den Betreiber ist unverzüglich zu fordern. Ggf. ist eine Stilllegung/Teilstilllegung der Anlage zu prüfen. Die Mängelbeseitigung ist zeitnah zu überprüfen und zu dokumentieren.