



# Umweltinspektionsbericht der Bezirksregierung Arnsherg

## zur Umweltrevision einer

### Steinbruchanlage

vom 30.01.2024

Betreiber: Firma Mineral Baustoff GmbH am Standort: Unter der Hardt 16, 59846  
Sundern Westenfeld

Die Firma Mineral Baustoff GmbH betreibt am oben genannten Standort einen Steinbruch mit einer Abbaufäche von 10 Hektar oder mehr (Nr. 2.1.1 des Anhangs 1 der 4. BImSchV).

Datum der Überwachung: 14.11.2023  
Vor-Ort-Aufwand: 1,5 Personenstd.  
Aufwand der Vor- und Nachbereitung: 3,5 Personenstd.  
Gesamtaufwand: 5,0 Personenstd.  
Art der Revision:  angemeldet /  unangemeldet  
Zuständige Behörde: Bezirksregierung Arnsherg  
Weitere beteiligte Behörden:

Folgende Umweltmedien wurden bei der Überwachung schwerpunktmäßig überwacht.

Allgemeiner Umweltschutz, Luft (Emissionen), Auflagen zum Genehmigungsbescheid, Betriebsorganisation (Umweltmanagement), Abfallwirtschaft (Stoffstrom)

Grundlage der Überwachung:

§ 52 BImSchG

Ergebnis der Überwachung:

**Kein Mangel**

## Definition der Mängelcharakterisierung:

### Geringfügige Mängel

sind festgestellte Verstöße gegen materielle oder formelle Anforderungen, die augenscheinlich nicht zu Umweltbeeinträchtigungen führen können. Ein Vermerk oder ein Revisions schreiben ist ausreichend. Der Betreiber bestätigt die Beseitigung der Mängel innerhalb einer angemessenen, vereinbarten Frist.

### Erhebliche Mängel

sind festgestellte Verstöße gegen materielle oder formelle Anforderungen, die zu Umweltbeeinträchtigungen führen können. Die Beseitigung dieser Mängel ist innerhalb einer festgesetzten Frist mit anschließender Vollzugsmeldung zu fordern. Die Mängelbeseitigung soll zeitnah vor Ort überprüft und dokumentiert werden.

### Schwerwiegende Mängel

sind festgestellte Verstöße gegen materielle oder formelle Anforderungen, die zu akuten, erheblichen Umweltbeeinträchtigungen führen können. Eine Beseitigung dieser Mängel durch den Betreiber ist unverzüglich zu fordern. Ggf. ist eine Stilllegung/Teilstilllegung der Anlage zu prüfen. Die Mängelbeseitigung ist zeitnah zu überprüfen und zu dokumentieren.