



Umweltinspektionsbericht der Bezirksregierung Arnsherg

zur Umweltrevision einer

Anlage: Zur Herstellung von Spanplatten

vom 03.07.2023

Betreiber: Firma Sauerländer Spanplatten GmbH und Co. KG
am Standort: Zur Schefferei 1, 59821 Arnsherg

Die Firma Sauerländer Spanplatten GmbH und Co. KG betreibt am o. g. Standort eine genehmigungsbedürftige Anlage zur Herstellung von Holzspanplatten mit einer Produktionskapazität von 600 m³/d oder mehr nach Nr. 6.3.1 des Anhangs 1 der 4. BImSchV (Tätigkeit nach Nr. 6.1.c des Anhangs 1 der IE-Richtlinie).

Datum der Überwachung: 27.06.2023

Vor-Ort-Aufwand: 4 Personenstunden

Aufwand der Vor- und Nachbereitung: 11 Personenstunden

Gesamtaufwand: 15 Personenstunden

Art der Revision: angemeldet / unangemeldet

Zuständige Behörde: Bezirksregierung Arnsherg

Weitere beteiligte Behörden: nein

Folgende Umweltmedien wurden bei der Überwachung schwerpunktmäßig überwacht:

- Allgemeiner Immissionsschutz

Grundlage der Überwachung: § 52a BImSchG

Ergebnis der Überwachung: Keine Mängel

Veranlasste Maßnahmen: Keine

Definition der Mängelcharakterisierung:

Geringfügige Mängel

sind festgestellte Verstöße gegen materielle oder formelle Anforderungen, die augenscheinlich nicht zu Umweltbeeinträchtigungen führen können. Ein Vermerk oder ein Revisions schreiben ist ausreichend. Der Betreiber bestätigt die Beseitigung der Mängel innerhalb einer angemessenen, vereinbarten Frist.

Erhebliche Mängel

sind festgestellte Verstöße gegen materielle oder formelle Anforderungen, die zu Umweltbeeinträchtigungen führen können. Die Beseitigung dieser Mängel ist innerhalb einer festgesetzten Frist mit anschließender Vollzugsmeldung zu fordern. Die Mängelbeseitigung soll zeitnah vor Ort überprüft und dokumentiert werden.

Schwerwiegende Mängel

sind festgestellte Verstöße gegen materielle oder formelle Anforderungen, die zu akuten, erheblichen Umweltbeeinträchtigungen führen können. Eine Beseitigung dieser Mängel durch den Betreiber ist unverzüglich zu fordern. Ggf. ist eine Stilllegung/Teilstilllegung der Anlage zu prüfen. Die Mängelbeseitigung ist zeitnah zu überprüfen und zu dokumentieren.