



Umweltinspektionsbericht der Bezirksregierung Arnsherg

zur Umweltrevision einer

Anlage zur Herstellung von Sprengöl

vom 09.12.2022

Betreiber: Eurodyn Sprengmittel GmbH

Standort: Gelände des Werkes Würgendorf, Dr.-Hermann-Fleck-Allee 8, 57299 Burbach

Die Firma Eurodyn Sprengmittel GmbH betreibt am o. g. Standort auf dem Werksgelände der Würgendorf Genehmigungshaltergesellschaft mbH eine Anlage zur Herstellung von Explosivstoffen durch chemische Umwandlung im industriellen Umfang, die unter Nr. 4.1.20 des Anhangs 1 der 4. BImSchV sowie unter Nr. 4.6 des Anhangs 1 der IE-RL aufgeführt ist.

Datum der Überwachung:	04.11.2022
Vor-Ort-Aufwand:	6,25 Personenstunden
Aufwand der Vor- und Nachbereitung:	8,75 Personenstunden
Gesamtaufwand:	15 Personenstunden
Art der Revision:	<input checked="" type="checkbox"/> angemeldet / <input type="checkbox"/> unangemeldet
Zuständige Behörde:	Bezirksregierung Arnsherg
Weitere beteiligte Behörden:	-

Folgende Umweltmedien wurden bei der Überwachung schwerpunktmäßig überwacht.

- Immissionsschutz allgemein

Grundlage der Überwachung: § 52 BImSchG

Ergebnis der Überwachung: Keine Mängel

Definition der Mängelcharakterisierung:

Geringfügige Mängel

sind festgestellte Verstöße gegen materielle oder formelle Anforderungen, die augenscheinlich nicht zu Umweltbeeinträchtigungen führen können. Ein Vermerk oder ein Revisionsschreiben ist ausreichend. Der Betreiber bestätigt die Beseitigung der Mängel innerhalb einer angemessenen, vereinbarten Frist.

Erhebliche Mängel

sind festgestellte Verstöße gegen materielle oder formelle Anforderungen, die zu Umweltbeeinträchtigungen führen können. Die Beseitigung dieser Mängel ist innerhalb einer festgesetzten Frist mit anschließender Vollzugsmeldung zu fordern. Die Mängelbeseitigung soll zeitnah vor Ort überprüft und dokumentiert werden.

Schwerwiegende Mängel

sind festgestellte Verstöße gegen materielle oder formelle Anforderungen, die zu akuten, erheblichen Umweltbeeinträchtigungen führen können. Eine Beseitigung dieser Mängel durch den Betreiber ist unverzüglich zu fordern. Ggf. ist eine Stilllegung/Teilstilllegung der Anlage zu prüfen. Die Mängelbeseitigung ist zeitnah zu überprüfen und zu dokumentieren.