



## **Umweltinspektionsbericht der Bezirksregierung Arnsberg zur Umweltrevision einer**

Anlage zur Behandlung und Lagerung von Abfällen vom 13.06.2018.

Betreiber: Firma Altfeld KG  
Kölner Str. 27; 58256 Ennepetal

Die Firma Altfeld KG betreibt am Standort Kölner Str. 27 in 58256 Ennepetal eine Abfallsortier- und Abfallumladeanlage sowie eine Anlage zur zeitweiligen Lagerung und Behandlung von Eisen- und Nichteisenschrotten. Hierbei handelt es sich um eine nach dem Bundes-Immissionsschutzgesetz (BImSchG) genehmigungsbedürftige und genehmigte Anlage, gemäß der Nummern 8.4, 8.11.2.4, 8.12.2 und 8.12.3.1 des Anhangs 1 der 4. BImSchV.

Datum der Überwachung: 01.03.2018  
Vor-Ort-Aufwand: 20 Personenstunden  
Aufwand der Vor- und Nachbereitung: 37 h  
Gesamtaufwand: 57 h  
Art der Revision:  angemeldet /  unangemeldet  
Zuständige Behörde: Bezirksregierung Arnsberg, Dezernat 52  
Beteiligte Behörden: Fachdezernate 52 und 54

Folgende Umweltmedien wurden bei der Überwachung schwerpunktmäßig überwacht:

Luft- und Lärmemissionen, Wasser (Abwasser), Boden (Verordnung über Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen - AwSV), Abfallentsorgung (angenehmene und entsorgte Abfälle)

Grundlage der Überprüfung: § 52 BImSchG

Ergebnis der Überprüfung: Geringfügige Mängel

### **Geringfügige Mängel:**

1. Immissionsschutz
  - 1.1 Nicht ordnungsgemäße Lagerung von losen Schüttgütern (Metalle) in der Betriebseinheit 3 und 7 (materieller Mangel, bereits behoben)
  - 1.2 Lagerung von Elektroschrotten im Freien in nicht abgedeckten Containern (materieller Mangel, bereits behoben).
  
2. Abfallrecht
  - 2.2 Fehlende Kennzeichnung von Lagerbereichen nach Gefahrstoffverordnung (formeller Mangel, teilweise behoben)
  - 2.3 Fehlende Bestellung eines/r Abfallbeauftragten (formeller Mangel, bereits behoben)
  
3. AwSV
  - 3.1 Unzureichende Anlagendokumentation gemäß § 44 AwSV und § 43 AwSV. (formeller Mangel, nicht behoben)
  - 3.2 Fehlende Rückhaltevorrückung zur Lagerung (AdBlue-Tank) (materieller Mangel, bereits behoben)
  - 3.3 Fehlende Rückhaltevorrückung zur Fasslagerung in Lagerhalle. (materieller Mangel, bereits behoben)
  - 3.4 Verunreinigte Auffangwanne zur Lagerung von Hydraulik- Flüssigkeiten. (materieller Mangel, bereits behoben)

### **Veranlasste Maßnahmen:**

Der Betreiber wurde während der Inspektion und anschließend schriftlich am 02.03.2018 / 07.03.2018 (AwSV) zur Beseitigung der Mängel aufgefordert.

### **Definition der Mängelcharakterisierung:**

#### Geringfügige Mängel

sind festgestellte Verstöße gegen materielle oder formelle Anforderungen, die augenscheinlich nicht zu Umweltbeeinträchtigungen führen können. Ein Vermerk oder ein Revisionsschreiben ist ausreichend. Der Betreiber bestätigt die Beseitigung der Mängel innerhalb einer angemessenen, vereinbarten Frist.

#### Erhebliche Mängel

sind festgestellte Verstöße gegen materielle oder formelle Anforderungen, die zu Umweltbeeinträchtigungen führen können. Die Beseitigung dieser Mängel ist innerhalb einer festgesetzten Frist mit anschließender Vollzugsmeldung zu fordern. Die Mängelbeseitigung soll zeitnah vor Ort überprüft und dokumentiert werden.

#### Schwerwiegende Mängel

sind festgestellte Verstöße gegen materielle oder formelle Anforderungen, die zu akuten, erheblichen Umweltbeeinträchtigungen führen können. Eine Beseitigung dieser Mängel durch den Betreiber ist unverzüglich zu fordern. Ggf. ist eine Stilllegung/Teilstilllegung der Anlage zu prüfen. Die Mängelbeseitigung ist zeitnah zu überprüfen und zu dokumentieren.