



# Umweltinspektionsbericht der Bezirksregierung Arnsberg zur Umweltrevision eines

Wertstoffhofes

vom 26.10.2022

Betreiber: Kurt Laukel GmbH  
am Standort: Siegener Straße 98  
57223 Kreuztal

Die Firma Kurt Laukel GmbH betreibt am oben genannten Standort einen Wertstoffhof zur Behandlung und Zwischenlagerung von gefährlichen und nicht gefährlichen Abfällen (Nr. 8.12.1.2, 8.11.2.2, 8.11.2.4 sowie 8.15.2 des Anhangs 1 der 4. BImSchV).

Datum der Überwachung: 11.10.2022  
Vor-Ort-Aufwand: 8,0 Personenstunden  
Aufwand der Vor- und Nachbereitung: 4,0 Personenstunden  
Gesamtaufwand: 12,0 Personenstunden  
Art der Revision:  angemeldet /  unangemeldet  
Zuständige Behörde: Bezirksregierung Arnsberg  
Beteiligte Behörden: keine

Folgende Umweltmedien wurden bei der Überwachung schwerpunktmäßig überwacht:

Immissionsschutz, Betriebsorganisation, Industrieabwasser

Grundlage der Überprüfung: § 52 BImSchG und §47 KrWG  
Ergebnis der Überprüfung: Keine Mängel  
Veranlasste Maßnahmen: Nicht erforderlich

## Definition der Mängelcharakterisierung:

### Geringfügige Mängel

sind festgestellte Verstöße gegen materielle oder formelle Anforderungen, die augenscheinlich nicht zu Umweltbeeinträchtigungen führen können. Ein Vermerk oder ein Revisionsschreiben ist ausreichend. Der Betreiber bestätigt die Beseitigung der Mängel innerhalb einer angemessenen, vereinbarten Frist.

### Erhebliche Mängel

sind festgestellte Verstöße gegen materielle oder formelle Anforderungen, die zu Umweltbeeinträchtigungen führen können. Die Beseitigung dieser Mängel ist innerhalb einer festgesetzten Frist mit anschließender Vollzugsmeldung zu fordern. Die Mängelbeseitigung soll zeitnah vor Ort überprüft und dokumentiert werden.

### Schwerwiegende Mängel

sind festgestellte Verstöße gegen materielle oder formelle Anforderungen, die zu akuten, erheblichen Umweltbeeinträchtigungen führen können. Eine Beseitigung dieser Mängel durch den Betreiber ist unverzüglich zu fordern. Ggf. ist eine Stilllegung/Teilstilllegung der Anlage zu prüfen. Die Mängelbeseitigung ist zeitnah zu überprüfen und zu dokumentieren.