



Umweltinspektionsbericht der Bezirksregierung Arnsberg

zur Umweltrevision einer

Boden- und Bauschuttdeponie Hellefeld, Sundern Hellefeld
vom 17.01.2023

Betreiber: Rudolf Hilgenroth GmbH & Co. KG, Ewiger Weg 8, 59846 Sundern am
Standort: Sundern Hellefeld, Osterfeld, 59846 Sundern

Die Firma Rudolf Hilgenroth GmbH & Co. KG betreibt am o. g. Standort eine Deponie

Datum der Überwachung: 08.12.2022

Vor-Ort-Aufwand: 2 Personenstd. (Deponie)

Aufwand der Vor- und Nachbereitung: 4,5 Personenstd.

Gesamtaufwand: 6,5 Personenstd.

Art der Revision: angemeldet / unangemeldet

Zuständige Behörde: Bezirksregierung Arnsberg

Weitere beteiligte Behörden: keine

Folgende Umweltmedien wurden bei der Überwachung schwerpunktmäßig überwacht.

Deponiefortschritt

Grundlage der Überwachung: 5. Änderungsgenehmigung 20.04.2010 zum Genehmigungsgescheid vom 27.01.1993 und 12.09.1996, Az. 34/70 70 01/ 11.5, ausgestellt durch den HSK; DepV. 2009 Stand 04.03.2016

Ergebnis der Überwachung: **keine Mängel**

Veranlasste Maßnahmen: - **keine**

Definition der Mängelcharakterisierung:

Geringfügige Mängel

sind festgestellte Verstöße gegen materielle oder formelle Anforderungen, die augenscheinlich nicht zu Umweltbeeinträchtigungen führen können. Ein Vermerk oder ein Revisionsschreiben ist ausreichend. Der Betreiber bestätigt die Beseitigung der Mängel innerhalb einer angemessenen, vereinbarten Frist.

Erhebliche Mängel

sind festgestellte Verstöße gegen materielle oder formelle Anforderungen, die zu Umweltbeeinträchtigungen führen können. Die Beseitigung dieser Mängel ist innerhalb einer festgesetzten Frist mit anschließender Vollzugsmeldung zu fordern. Die Mängelbeseitigung soll zeitnah vor Ort überprüft und dokumentiert werden.

Schwerwiegende Mängel

sind festgestellte Verstöße gegen materielle oder formelle Anforderungen, die zu akuten, erheblichen Umweltbeeinträchtigungen führen können. Eine Beseitigung dieser Mängel durch den Betreiber ist unverzüglich zu fordern. Ggf. ist eine Stilllegung/Teilstilllegung der Anlage zu prüfen. Die Mängelbeseitigung ist zeitnah zu überprüfen und zu dokumentieren.