

Umweltinspektionsbericht - Ergebnis der Vor-Ort-Besichtigung

zuständige Behörde: Bezirksregierung Arnsberg, Abt. 6
Datum des Berichts: 24.11.2016

Angaben zur Deponie

Anlage: Kraftwerksreststoffdeponie Garzweiler
Entsorger-Nr.: E36239088
Arbeitsstätten-Nr.: 6336049
Anlagen-Nr.:
Standort: Grevenbroich
Betreiber: RWE Power AG Tagebau Garzweiler, Ertfstraße 111, 41517, Grevenbroich

Deponieabschnitt, Deponieklasse und Betriebsphase: Gesamtbereich, DK I, Ablagerungsphase

Inspektionsintervall nach Überwachungsprogramm: 36 Monate

Angaben zur Vor-Ort-Besichtigung

Datum der Inspektion: 25.10.2016
Inspektionsdauer vor Ort: 2-4 Stunden
Inspektion angekündigt: ja
planmäßig/zusätzlich: planmäßig
verstärkt geprüfte Bereiche: Technik & Betrieb, Abfall, Wasser, Luft, Boden, Lärm
Ergebnis der Inspektion¹: keine Mängel
Mängelbeschreibung:

Veranlasste Maßnahmen: keine Maßnahmen

Bemerkung:

*1) "Geringfügige Mängel" sind festgestellte Verstöße gegen materielle oder formelle Anforderungen, die augenscheinlich nicht zu Umweltbeeinträchtigungen führen können.
"Erhebliche Mängel" sind festgestellte Verstöße gegen materielle oder formelle Anforderungen, die zu Umweltbeeinträchtigungen führen können.
"Schwerwiegende Mängel" sind festgestellte Verstöße gegen materielle oder formelle Anforderungen, die zu akuten, erheblichen Umweltbeeinträchtigungen führen können.*