

# Umweltinspektionsbericht

Az.: 61.i5-4.1-2011-1

**Anlage:** Tagebau Inden - RWE Power AG

**Adresse:** RWE Power AG Tagebau Inden  
Dürwißer Straße,  
52249 Eschweiler

**Datum der Inspektion:** 07.11.2018

**Dauer der Inspektion:** 6:00 h

**Angemeldete oder unangemeldete Überwachung:**

angemeldete Durchsprache der Arbeitshilfen, unangekündigte Befahrung des Betriebes

**Zuständige Überwachungsbehörde:**

Bezirksregierung Arnsberg, Abteilung Bergbau und Energie in NRW

**Umfang der Überwachung:**

Medienübergreifende Überprüfung von Emissionen, Wasser/Abwasser, Abfall, Boden, Umgang/Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen;  
Überprüfung nach Fragenkatalog  
Überprüfung durch Begehung

**Grundlage der Überwachung:**

Rechtsvorschriften, Genehmigungsbescheide, Betriebspläne, Messberichte, Abnahmeprotokolle, sonstige Unterlagen des Betreibers

**Ergebnis der Überwachung:**

keine Mängel

**Beschreibung der Mängel:**

nicht erforderlich

**Veranlasste Maßnahmen:**

nicht erforderlich