

## Umweltinspektionsbericht - Ergebnis der Vor-Ort-Besichtigung

zuständige Behörde: Bezirksregierung Arnsberg, Abt. 6  
Datum des Berichts: 20.7.2021

### Angaben zur Deponie

Anlage: Deponie Horrem  
Entsorger-Nr.: E36238044  
Arbeitsstätten-Nr.: 6336094  
Anlagen-Nr.: 0001  
Standort: Josef-Bitschnau-Straße 42, 50169 Kerpen-Horrem  
Betreiber: Deponiegesellschaft Horrem Dr. Müller GmbH, Dieselstraße 10, 50354, Hürth  
  
Deponieabschnitt,  
Deponieklasse und  
Betriebsphase: Bodendeponie, DK I, Stilllegungsphase  
Mineralstoffbereich, DK I, Stilllegungsphase  
  
Inspektionsintervall nach  
Überwachungsprogramm: 36 Monate

### Angaben zur Vor-Ort-Besichtigung

Datum der Inspektion: 6.7.2021  
Inspektionsdauer vor Ort: < 2 Stunden  
Inspektion angekündigt: ja  
planmäßig/zusätzlich: planmäßig  
verstärkt geprüfte Bereiche: Abfall, Wasser, Luft, Boden, Lärm  
Veranlasste Maßnahmen: keine Maßnahmen

Mangel-Nr	Mangelbeschreibung	Mangelbewertung <sup>1)</sup>	Wiederholt	Mangel ist zu beheben bis	Behoben
-----------	--------------------	-------------------------------	------------	---------------------------	---------

Gesamtbewertung der Mängel: keine Mängel  
Bemerkung:

<sup>1)</sup> "Geringfügige Mängel" sind festgestellte Verstöße gegen materielle oder formelle Anforderungen, die augenscheinlich nicht zu Umweltbeeinträchtigungen führen können.

"Erhebliche Mängel" sind festgestellte Verstöße gegen materielle oder formelle Anforderungen, die zu Umweltbeeinträchtigungen führen können.

"Schwerwiegende Mängel" sind festgestellte Verstöße gegen materielle oder formelle Anforderungen, die zu akuten, erheblichen Umweltbeeinträchtigungen führen können.