

**Bewertung durchgeführt von** Max Mustermann

**Inspektionsobjekt** Musterbetrieb A **ID** 900-000001

**Inspektionsaufgabe** IED- und BImSch-Anlagen ab 16.10.2017

**Datum der Inspektionsplanung** 13.11.2017 **Datum der letzten Inspektion**

**Adressdaten**

**Straße** Industriestr. 11

**PLZ** 00001 **Ort** Industriestadt

**Bewertung anhand von Auswirkungskriterien**




Auswirkungskriterien		Maximale Bewertung	Wert	Wichtungs-term
	<u>1. Grundsätzliche Umweltrelevanz</u>	<u>5</u>	<u>5</u>	<u>0</u>
	<u>2. Auswirkungen a. d. menschl. Gesundheit u. d. Umwelt</u>	<u>5</u>	<u>1</u>	<u>0</u>
	<u>3. Freisetzungen in die Luft</u>	<u>5</u>	<u>2</u>	<u>0</u>
	<u>4. Freisetzung in Gewässer / Verbringung in Abwasser</u>	<u>5</u>	<u>1</u>	<u>0</u>
	<u>5. Freisetzungen in den Boden</u>	<u>5</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	<u>6. Durchsatz oder anfallende Menge von Abfällen</u>	<u>5</u>	<u>1</u>	<u>0</u>
	<u>7. Maximale Lagermenge von Abfällen</u>	<u>5</u>	<u>2</u>	<u>0</u>
	<u>8. Umweltqualität</u>	<u>5</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	<u>9. Entfernung zu empfindlichen Gebieten/Objekten</u>	<u>5</u>	<u>3</u>	<u>0</u>
	<u>10. Unfallrisiko durch gefährliche Stoffe</u>	<u>5</u>	<u>5</u>	<u>0</u>
	<u>11. Anzahl AwSV-Anlagen</u>	<u>5</u>	<u>3</u>	<u>0</u>

**Minimale Anzahl des höchsten Wertes** 2 **Niedrigste Risikokategorie** 3 **Höchste Risikokategorie** 5

Bewertung durchgeführt von Max Mustermann  
 Inspektionsobjekt Musterbetrieb A ID 900-000001  
 Inspektionsaufgabe IED- und BImSch-Anlagen ab 16.10.2017  
 Datum der Inspektionsplanung 13.11.2017 Datum der letzten Inspektion                     

**Bewertung des Betreiberhaltens**

**Kriterien zum Betreiberverhalten**

	Gewichtung	Wert
 1. Einhaltung d. Genehmigungsaufgaben u.	<u>1</u>	<u>0</u>
 2. Verhalten des Betreibers bei der Mängelbeseitigung	<u>1</u>	<u>-1</u>
 3. Umweltmanagementsystem	<u>1</u>	<u>1</u>

Mittelwert des Betreiberhaltens 0

**Risikoprofil und Inspektionsprofil**

**Auswirkungskriterien**

	Risikoprofil	Inspektions- gewichtung	Inspektions- profil
<u>1. Grundsätzliche Umweltrelevanz</u>	<u>5</u>	<u>1</u>	<u>5</u>
<u>2. Auswirkungen a. d. menschl. Gesundheit u. d. Umwelt</u>	<u>1</u>	<u>1</u>	<u>1</u>
<u>3. Freisetzungen in die Luft</u>	<u>2</u>	<u>1</u>	<u>2</u>
<u>4. Freisetzung in Gewässer / Verbringung in Abwasser</u>	<u>1</u>	<u>1</u>	<u>1</u>
<u>5. Freisetzungen in den Boden</u>	<u>0</u>	<u>1</u>	<u>0</u>
<u>6. Durchsatz oder anfallende Menge von Abfällen</u>	<u>1</u>	<u>1</u>	<u>1</u>
<u>7. Maximale Lagermenge von Abfällen</u>	<u>2</u>	<u>1</u>	<u>2</u>
<u>8. Umweltqualität</u>	<u>0</u>	<u>1</u>	<u>0</u>
<u>9. Entfernung zu empfindlichen Gebieten/Objekten</u>	<u>3</u>	<u>1</u>	<u>3</u>
<u>10. Unfallrisiko durch gefährliche Stoffe</u>	<u>5</u>	<u>1</u>	<u>5</u>
<u>11. Anzahl AwSV-Anlagen</u>	<u>3</u>	<u>1</u>	<u>3</u>

Bewertung durchgeführt von Max Mustermann

Inspektionsobjekt Musterbetrieb A ID 900-000001

Inspektionsaufgabe IED- und BImSch-Anlagen ab 16.10.2017

Datum der Inspektionsplanung 13.11.2017 Datum der letzten Inspektion

Risiknummer 5533221110

Höchster Risikowert 5

Anzahl der höchsten Risikowerte 2

Risikokategorie 5

Maximaler Inspektionsaufwand 100% 55

Inspektionsaufwand 23

Inspektionsaufwand in Prozent 41 %

Inspektionskategorie B

Inspektionsfrequenz 12

Spätestes Inspektionsdatum

Summe des Risikoprofils 23

Mittelwert des Risikoprofils 2,1

Bemerkung