

**Bewertung durchgeführt von** Max Mustermann

**Inspektionsobjekt** Musterbetrieb C **ID** 900-000001

**Inspektionsaufgabe** IED- und BImSch-Anlagen ab 16.10.2017

**Datum der Inspektionsplanung** 13.11.2017 **Datum der letzten Inspektion**

**Adressdaten**

**Straße** Industriestr. 11

**PLZ** 00001 **Ort** Industriestadt

**Bewertung anhand von Auswirkungskriterien**

| Auswirkungskriterien  |   | Maximale Bewertung | Wert     | Wichtungs-term |
|---|---|--------------------|----------|----------------|
|  | <u>1. Grundsätzliche Umweltrelevanz</u>                       | <u>5</u>           | <u>3</u> | <u>0</u>       |
|  | <u>2. Auswirkungen a. d. menschl. Gesundheit u. d. Umwelt</u> | <u>5</u>           | <u>1</u> | <u>0</u>       |
|  | <u>3. Freisetzungen in die Luft</u>                           | <u>5</u>           | <u>2</u> | <u>0</u>       |
|  | <u>4. Freisetzung in Gewässer / Verbringung in Abwasser</u>   | <u>5</u>           | <u>1</u> | <u>0</u>       |
|  | <u>5. Freisetzungen in den Boden</u>                          | <u>5</u>           | <u>0</u> | <u>0</u>       |
|  | <u>6. Durchsatz oder anfallende Menge von Abfällen</u>        | <u>5</u>           | <u>1</u> | <u>0</u>       |
|  | <u>7. Maximale Lagermenge von Abfällen</u>                    | <u>5</u>           | <u>3</u> | <u>0</u>       |
|  | <u>8. Umweltqualität</u>                                      | <u>5</u>           | <u>2</u> | <u>0</u>       |
|  | <u>9. Entfernung zu empfindlichen Gebieten/Objekten</u>       | <u>5</u>           | <u>2</u> | <u>0</u>       |
|  | <u>10. Unfallrisiko durch gefährliche Stoffe</u>              | <u>5</u>           | <u>3</u> | <u>0</u>       |
|  | <u>11. Anzahl AwSV-Anlagen</u>                                | <u>5</u>           | <u>2</u> | <u>0</u>       |

**Minimale Anzahl des höchsten Wertes** 2 **Niedrigste Risikokategorie** 3 **Höchste Risikokategorie** 5

Bewertung durchgeführt von Max Mustermann

Inspektionsobjekt Musterbetrieb C ID 900-000001

Inspektionsaufgabe IED- und BImSch-Anlagen ab 16.10.2017

Datum der Inspektionsplanung 13.11.2017 Datum der letzten Inspektion                     

**Bewertung des Betreiberhaltens**

**Kriterien zum Betreiberverhalten**

|   | Gewichtung | Wert      |
|---|------------|-----------|
|  1. Einhaltung d. Genehmigungsaufgaben u.              | <u>1</u>   | <u>-1</u> |
|  2. Verhalten des Betreibers bei der Mängelbeseitigung | <u>1</u>   | <u>0</u>  |
|  3. Umweltmanagementsystem                            | <u>1</u>   | <u>0</u>  |

Mittelwert des Betreiberhaltens 0

**Risikoprofil und Inspektionsprofil**

**Auswirkungskriterien**

|   | Risikoprofil | Inspektions-<br>gewichtung | Inspektions-<br>profil |
|---|--------------|----------------------------|------------------------|
| <u>1. Grundsätzliche Umweltrelevanz</u>                       | <u>3</u>     | <u>1</u>                   | <u>3</u>               |
| <u>2. Auswirkungen a. d. menschl. Gesundheit u. d. Umwelt</u> | <u>1</u>     | <u>1</u>                   | <u>1</u>               |
| <u>3. Freisetzungen in die Luft</u>                           | <u>2</u>     | <u>1</u>                   | <u>2</u>               |
| <u>4. Freisetzung in Gewässer / Verbringung in Abwasser</u>   | <u>1</u>     | <u>1</u>                   | <u>1</u>               |
| <u>5. Freisetzungen in den Boden</u>                          | <u>0</u>     | <u>1</u>                   | <u>0</u>               |
| <u>6. Durchsatz oder anfallende Menge von Abfällen</u>        | <u>1</u>     | <u>1</u>                   | <u>1</u>               |
| <u>7. Maximale Lagermenge von Abfällen</u>                    | <u>3</u>     | <u>1</u>                   | <u>3</u>               |
| <u>8. Umweltqualität</u>                                      | <u>2</u>     | <u>1</u>                   | <u>2</u>               |
| <u>9. Entfernung zu empfindlichen Gebieten/Objekten</u>       | <u>2</u>     | <u>1</u>                   | <u>2</u>               |
| <u>10. Unfallrisiko durch gefährliche Stoffe</u>              | <u>3</u>     | <u>1</u>                   | <u>3</u>               |
| <u>11. Anzahl AwSV-Anlagen</u>                                | <u>2</u>     | <u>1</u>                   | <u>2</u>               |

Bewertung durchgeführt von Max Mustermann

Inspektionsobjekt Musterbetrieb C ID 900-000001

Inspektionsaufgabe IED- und BImSch-Anlagen ab 16.10.2017

Datum der Inspektionsplanung 13.11.2017 Datum der letzten Inspektion

Risiknummer 3332222111

Höchster Risikowert 3

Anzahl der höchsten Risikowerte 3

Risikokategorie 3

Maximaler Inspektionsaufwand 100% 55

Inspektionsaufwand 20

Inspektionsaufwand in Prozent 36 %

Inspektionskategorie B

Inspektionsfrequenz 36

Spätestes Inspektionsdatum

Summe des Risikoprofils 20

Mittelwert des Risikoprofils 1,8

Bemerkung