



# **Umweltinspektionsbericht der Bezirksregierung Arnsberg**

## **zur Umweltrevision einer**

Anlage zur Metallaufbereitung

vom 31.01.2013.

Betreiber: Firma Müller & Sohn GmbH & Co. KG,  
Harkortstraße 22, 45549 Sprockhövel

Die Firma Müller & Sohn GmbH & Co. KG betreibt am oben genannten Standort eine Anlage zur Metallaufbereitung.

Datum der Überwachung: 31.01.2013 Dauer: 6,5 h vor Ort  
Art der Revision:  angemeldet /  unangemeldet  
Zuständige Behörde Bezirksregierung Arnsberg  
Beteiligte Behörden -

Folgende Umweltmedien wurden bei der Überwachung schwerpunktmäßig überwacht.

Wasser (Abwasser) - VAWS, Boden (Umgang mit wassergefährdenden Stoffen),  
Abfall, Genehmigungssituation

Grundlage der Überprüfung: Genehmigungsbescheid gemäß :  
§§ 4,16 BImSchG  
AZ. 52.05.03-0055/10/0809B1-Ris  
vom 17. Januar 2011

Ergebnis der Überprüfung:

Geringfügige Mängel

Bei der Ausnutzung der Lagerfläche von Spänen mit anhaftenden Emulsionen sowie bei der Art der Lagerung von losem Schrott sind geringfügige Mängel festgestellt worden.

Veranlasste Maßnahmen:

Der Betreiber wurde vor Ort zur Mängelbeseitigung aufgefordert. Die Mängelbeseitigung ist zwischenzeitlich erfolgt.