



## **Umweltinspektionsbericht der Bezirksregierung Arnsberg zur Umweltrevision eines**

Abfallzwischenlager mit Abfallbehandlungsanlage (Vermengung/Vermischung von Lösungsmitteln und Desinfektionsanlage)

vom 27.09.2022

Betreiber: Firma REMONDIS Medison GmbH  
am Standort: Brunnenstraße 138, 44536 Lünen

Die Firma REMONDIS Medison GmbH betreibt am o. g. Standort eine Anlage zur zeitweiligen Lagerung, zum Umschlag und zur Behandlung von gefährlichen und nicht gefährlichen Abfällen (Nr. 8.11.1.2, 8.11.2.1, 8.11.2.4, 8.12.1.1 und 8.12.2 des Anhangs 1 der 4. BImSchV bzw. Tätigkeit nach Nr. 5.5 des Anhangs 1 der IE-RL).

Datum der Überwachung: 09.08.2022  
Vor-Ort-Aufwand: 24,0 Personenstd.  
Aufwand der Vor- und Nachbereitung 20,0 Personenstd.  
Gesamtaufwand: 44,0 Personenstd.  
Art der Revision:  angemeldet /  unangemeldet  
Zuständige Behörde: Bezirksregierung Arnsberg Dezernat 52  
Weitere beteiligte Behörden: Bezirksregierung Arnsberg Dezernat 55 –  
Arbeitsschutz  
Kreis Unna – Gesundheitsamt  
Stadt Lünen – Bauordnungsamt

Folgende Umweltmedien wurden bei der Überwachung schwerpunktmäßig überwacht:

Luft (Emissionen), Lärmemissionen, Boden (Umgang mit wassergefährdenden Stoffen, Abfalllagerung), Abfall

Grundlage der Überprüfung: § 52 BImSchG sowie Genehmigungsbescheid gemäß § 16 BImSchG vom 25.02.2020, Az.: 900-9130020-0010/AAG-0001

Ergebnis der Überprüfung:

## Geringfügige Mängel

1. Zu geringes Rückhaltevolumen bei der Lagerung/Bereitstellung eines Biozids (wassergefährdender Stoff).  
*Nachtrag: Der Mangel wurde durch Verwendung einer größeren Auffangwanne abgestellt.*
2. Errichtung und Betrieb eines Metallscanners zur Vorsortierung von Abfällen ohne vorherige Anzeige nach § 15 BImSchG.  
*Nachtrag: Zwischenzeitlich wurde eine Entwurf einer Anzeige nach § 15 BImSchG eingereicht.*
3. Die Fluchtwegkennzeichnung der Halle 16b (Aufstellungsort der Desinfektionsanlagen) ist unzureichend.  
*Nachtrag: Der Mangel wurde zwischenzeitlich durch Verbesserung der Fluchtwegkennzeichnung abgestellt.*
4. Der Abschlussbericht des Prüfstatikers über die Bauüberwachung wurde dem Bauordnungsamt Lünen nicht fristgemäß vorgelegt.  
*Nachtrag: Der Abschlussbericht wurde zwischenzeitlich nachgereicht.*
5. Die Fundamentierungsarbeiten wurden ohne die Begleitung eines Altlastensachverständigen, ohne Untergrunduntersuchungen und ohne Vorlage eines gutachterlichen Berichts an die untere Bodenschutzbehörde (Kreis Unna) durchgeführt.  
*Nachtrag: Gemäß der Stellungnahme der unteren Bodenschutzbehörde werden angesichts der Art der Baumaßnahme und des Fortbestandes der unsensiblen Nutzung sowie unter Berücksichtigung der vollständigen Versiegelung und der fehlenden konkreten Anhaltspunkte für Untergrundkontaminationen nachträgliche Untergrunduntersuchungen als unverhältnismäßig angesehen.*

Veranlasste Maßnahmen:

Der Betreiber wurde mündlich während der Inspektion und schriftlich aufgefordert die Mängel zu beseitigen. Die Mangelabstellung wird verfolgt und begleitet.

### **Definition der Mängelcharakterisierung:**

Geringfügige Mängel

sind festgestellte Verstöße gegen materielle oder formelle Anforderungen, die augenscheinlich nicht zu Umweltbeeinträchtigungen führen können. Ein Vermerk oder ein Revisions schreiben ist ausreichend. Der Betreiber bestätigt die Beseitigung der Mängel innerhalb einer angemessenen, vereinbarten Frist.

Erhebliche Mängel

sind festgestellte Verstöße gegen materielle oder formelle Anforderungen, die zu Umweltbeeinträchtigungen führen können. Die Beseitigung dieser Mängel ist innerhalb einer festgesetzten Frist mit anschließender Vollzugsmeldung zu fordern. Die Mängelbeseitigung soll zeitnah vor Ort überprüft und dokumentiert werden.

#### Schwerwiegende Mängel

sind festgestellte Verstöße gegen materielle oder formelle Anforderungen, die zu akuten, erheblichen Umweltbeeinträchtigungen führen können. Eine Beseitigung dieser Mängel durch den Betreiber ist unverzüglich zu fordern. Ggf. ist eine Stilllegung/Teilstilllegung der Anlage zu prüfen. Die Mängelbeseitigung ist zeitnah zu überprüfen und zu dokumentieren.