



Umweltinspektionsbericht der Bezirksregierung Arnsberg zur Umweltrevision einer

Anlage zur Behandlung von kommunalem Abwasser

vom 10.12.2013

Betreiber: Ruhrverband
Standort: Kläranlage Iserlohn Baarbachtal
Drüplingser Str. 7
58640 Iserlohn

Der Ruhrverband betreibt am o. g. Standort die Kläranlage Iserlohn Baarbachtal. Die Kläranlage Is. Baarbachtal ist mit mechanischen und biologischen Stufen zur weitergehenden Reinigung des Abwassers von Ortsteilen der Städte Menden, Fröndenberg und Iserlohn ausgerüstet.

Datum der Überwachung: 10.12.2013 Dauer: 3 Stunden
Art der Revision: angemeldet / unangemeldet
Zuständige Behörde: Bezirksregierung Arnsberg
Beteiligte Stellen: Ruhrverband

Folgende Umweltmedien wurden bei der Überwachung schwerpunktmäßig überwacht:

- Wasser (Abwasser) und Boden (Umgang mit wassergefährdenden Stoffen)
- Funktion und Betrieb von Anlagenteilen

Grundlage der Überprüfung: - § 100 WHG i.V. mit § 116 LWG
- Genehmigung nach § 58.2 LWG
- Erlaubnis nach § 7 WHG (alt)

Ergebnis der Überprüfung: keine Mängel

Veranlasste Maßnahmen: keine