

Umweltinspektionsbericht - Ergebnis der Vor-Ort-Besichtigung

zuständige Behörde: Bezirksregierung Arnsberg, Abt. 6
Datum des Berichts: 3.11.2021

Angaben zur Deponie

Anlage: Kraftwerksreststoffdeponie Inden
Entsorger-Nr.: E35839088
Arbeitsstätten-Nr.: 6336038
Anlagen-Nr.: 0001
Standort: Dürwisser Strasse, 52249 Eschweiler
Betreiber: RWE Power AG Tagebau Inden, Dürwisser Straße, 52249, Eschweiler

Deponieabschnitt,
Deponieklasse und
Betriebsphase: Gesamtbereich, DK I, Stilllegungsphase

Inspektionsintervall nach
Überwachungsprogramm: 36 Monate

Angaben zur Vor-Ort-Besichtigung

Datum der Inspektion: 30.9.2021
Inspektionsdauer vor Ort: 2-4 Stunden
Inspektion angekündigt: ja
planmäßig/zusätzlich: planmäßig
verstärkt geprüfte Bereiche: Technik & Betrieb, Wasser, Luft, Boden
Veranlasste Maßnahmen: keine Maßnahmen

Mangel-Nr	Mangelbeschreibung	Mangelbewertung ¹⁾	Wiederholt	Mangel ist zu beheben bis	Behoben
-----------	--------------------	-------------------------------	------------	---------------------------	---------

Gesamtbewertung der Mängel: Keine Mängel
Bemerkung:

¹⁾ "Geringfügige Mängel" sind festgestellte Verstöße gegen materielle oder formelle Anforderungen, die augenscheinlich nicht zu Umweltbeeinträchtigungen führen können.

"Erhebliche Mängel" sind festgestellte Verstöße gegen materielle oder formelle Anforderungen, die zu Umweltbeeinträchtigungen führen können.

"Schwerwiegende Mängel" sind festgestellte Verstöße gegen materielle oder formelle Anforderungen, die zu akuten, erheblichen Umweltbeeinträchtigungen führen können.