

Umweltinspektionsbericht - Ergebnis der Vor-Ort-Besichtigung

zuständige Behörde: Bezirksregierung Arnsberg, Abt. 6
Datum des Berichts: 5.9.2024

Angaben zur Deponie

Anlage: Kraftwerksreststoffdeponie Inden
Entsorger-Nr.: E35839088
Arbeitsstätten-Nr.: 6336038
Anlagen-Nr.: 0001
Standort: Dürwisser Strasse, 52249 Eschweiler
Betreiber: RWE Power AG Tagebau Inden, Dürwisser Straße, 52249, Eschweiler

Deponieabschnitt, Deponieklasse und Betriebsphase: Gesamtbereich, DK I, Stilllegungsphase

Inspektionsintervall nach Überwachungsprogramm: 36 Monate

Angaben zur Vor-Ort-Besichtigung

Datum der Inspektion: 25.7.2024
Inspektionsdauer vor Ort: 2-4 Stunden
Inspektion angekündigt: ja
planmäßig/zusätzlich: planmäßig
verstärkt geprüfte Bereiche: Technik & Betrieb, Wasser, Luft, Boden
Veranlasste Maßnahmen: keine Maßnahmen

Mangel-Nr	Mangelbeschreibung	Mangelbewertung ¹⁾	wiederholt	zu beheben bis	beheben
-----------	--------------------	-------------------------------	------------	----------------	---------

Gesamtbewertung der Mängel: Keine Mängel
Bemerkung:

¹⁾ *Geringfügige Mängel: sind festgestellte Verstöße gegen materielle oder formelle Anforderungen, die augenscheinlich nicht zu Umweltbeeinträchtigungen führen können.
Erhebliche Mängel: sind festgestellte Verstöße gegen materielle oder formelle Anforderungen, die zu Umweltbeeinträchtigungen führen können.
Schwerwiegende Mängel: sind festgestellte Verstöße gegen materielle oder formelle Anforderungen, die zu akuten, erheblichen Umweltbeeinträchtigungen führen können.*