



Umweltinspektionsbericht der Bezirksregierung Arnsherg

zur Umweltrevision eines

Gas- und Dampfturbinenkraftwerkes

vom 22.12.2021

Betreiber: Trianel Gaskraftwerk Hamm GmbH & Co. KG
Standort: Trianelstraße 1, 59071 Hamm

Die Firma Trianel Gaskraftwerk Hamm GmbH & Co. KG betreibt am o. g. Standort ein GuD-Kraftwerk zur Stromerzeugung (Nr. 1.1 G/E des Anhangs 1 der 4. BImSchV bzw. Tätigkeit nach Nr. 1.1 des Anhangs 1 der IE-Richtlinie 2010/75/EU).

Datum der Überwachung: 07.10.2021

Vor-Ort-Aufwand:	2,50 Personenstunden
Aufwand der Vor- und Nachbereitung:	9,00 Personenstunden
Gesamtaufwand:	11,50 Personenstunden

Art der Revision: angemeldet / unangemeldet

Zuständige Behörde: Bezirksregierung Arnsherg

Weitere beteiligte Behörden: -

Folgende Umweltmedien wurden bei der Überwachung schwerpunktmäßig überwacht.

Luft (Emissionen)

Grundlage der Überwachung: Regelüberwachung gemäß § 52a BImSchG

Ergebnis der Überwachung: keine Mängel

Definition der Mängelcharakterisierung:

Geringfügige Mängel

sind festgestellte Verstöße gegen materielle oder formelle Anforderungen, die augenscheinlich nicht zu Umweltbeeinträchtigungen führen können. Ein Vermerk oder ein Revisionschreiben ist ausreichend. Der Betreiber bestätigt die Beseitigung der Mängel innerhalb einer angemessenen, vereinbarten Frist.

Erhebliche Mängel

sind festgestellte Verstöße gegen materielle oder formelle Anforderungen, die zu Umweltbeeinträchtigungen führen können. Die Beseitigung dieser Mängel ist innerhalb einer festgesetzten Frist mit anschließender Vollzugsmeldung zu fordern. Die Mängelbeseitigung soll zeitnah vor Ort überprüft und dokumentiert werden.

Schwerwiegende Mängel

sind festgestellte Verstöße gegen materielle oder formelle Anforderungen, die zu akuten, erheblichen Umweltbeeinträchtigungen führen können. Eine Beseitigung dieser Mängel durch den Betreiber ist unverzüglich zu fordern. Ggf. ist eine Stilllegung/Teilstilllegung der Anlage zu prüfen. Die Mängelbeseitigung ist zeitnah zu überprüfen und zu dokumentieren.