

Umweltinspektionsbericht - Ergebnis der Vor-Ort-Besichtigung

zuständige Behörde: Bezirksregierung Arnsberg, Abt. 6
Datum des Berichts: 10.11.2022

Angaben zur Deponie

Anlage: Kraftwerksreststoffdeponie Vereinigte Ville
Entsorger-Nr.: E36236002
Arbeitsstätten-Nr.: 6336061
Anlagen-Nr.: 0001
Standort: Tonstraße, 50354 Hürth
Betreiber: RWE Power AG Fabrik Ville/Berrenrath, Bertrams-Jagdweg, 50354, Hürth

Deponieabschnitt, Deponieklasse und Betriebsphase: Aschedeponie Ville, DK I, Ablagerungsphase
Deponie für Aushub- und Abbruchmassen, DK I, Stilllegungsphase

Inspektionsintervall nach Überwachungsprogramm: 36 Monate

Angaben zur Vor-Ort-Besichtigung

Datum der Inspektion: 8.11.2022
Inspektionsdauer vor Ort: 4-8 Stunden
Inspektion angekündigt: ja
planmäßig/zusätzlich: planmäßig
verstärkt geprüfte Bereiche: Technik & Betrieb, Abfall, Wasser, Luft, Boden, Lärm
Veranlasste Maßnahmen: keine Maßnahmen

Mangel-Nr	Mangelbeschreibung	Mangelbewertung ¹⁾	Wiederholt	Mangel ist zu beheben bis	Behoben
-----------	--------------------	-------------------------------	------------	---------------------------	---------

Gesamtbewertung der Mängel: Keine Mängel
Bemerkung:

¹⁾ "Geringfügige Mängel" sind festgestellte Verstöße gegen materielle oder formelle Anforderungen, die augenscheinlich nicht zu Umweltbeeinträchtigungen führen können.
"Erhebliche Mängel" sind festgestellte Verstöße gegen materielle oder formelle Anforderungen, die zu Umweltbeeinträchtigungen führen können.
"Schwerwiegende Mängel" sind festgestellte Verstöße gegen materielle oder formelle Anforderungen, die zu akuten, erheblichen Umweltbeeinträchtigungen führen können.